



SEDA AYACUCHO

Dpto. De Imagen y Educación Sanitaria

NOTA DE PRENSA Nº 07

SEDA AYACUCHO CONSTRUIRA MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. UCAYALI

SEDA AYACUCHO, informas a la opinión pública, debido a los acontecimientos sucedidos en el Jr. Ucayali del sábado 17 de marzo, produciéndose la rotura de un tubo matriz de 3 pulgadas, el cual daño la estructura del talud, cayendo a la parte interna de dos viviendas en el Barrio Belén, el cual causo daño en acceso ya que el talud cayo hacia las propiedades que se encuentran en la parte baja de dicha calle.

Personal de SEDA AYACUCHO, luego de evaluar los daños, iniciará trabajos de ingeniería en la estructura y resane de la calle, ya que a la fecha se encuentra intransitable; los trabajos comprenden en la limpieza del material (tierra y residuos sólidos) que cayeron en las propiedades que están por debajo de la calle y la construcción de un muro de concreto provisional ya que para asegurar esta vía se necesita la intervención de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la construcción del muro de contención armado y en lo largo de la calle.

SEDA AYACUCHO, se hace responsable de los daños causados, pero para asegurar este lugar se debe tomar medidas técnicas que corresponde a otras instituciones como es el caso de la construcción de pistas y veredas en esta zona, pero contando con un muro de contención de concreto para evitar riesgos mayores.

Ayacucho 20 de marzo del 2018

Departamento de imagen y Educación Sanitaria

Rogamos su difusión